

工場CO2削減の事例

心得5) ヒロウ

蒸気配管からの放熱ロス個所を赤外線カメラ(サーモグラフィ)で調査し、ロスが発生している箇所を把握して保温対策実施。

