


エア継手の選定間違い事例

| | | |
|-----|-----|-----|
| ヤメル | ナオス | トメル |
| サゲル | ヒロウ | カエル |

よくある間違った使い方


テーパ×ストレート




1箇所「約58.0kg-CO₂/年」のロス

正しい使い方

ストレート×ストレート



配管改修時に、テーパネジと平行ネジの
組合せで繋ぐ⇒後々**エア漏れが発生**



平行ネジ同士で繋げば
エア漏れは長い間発生しない

ポイント

平行ネジ同士の組合せ繋ぎで

漏れない配管に