

工場CO2削減の事例

心得2) ナオス

超音波カメラで、目に見えないエア配管の漏れ箇所を視える化
 設備オーバーホール前に確認することで事前に設備内のエア漏れ箇所を修繕することが可能

ベイNo.	高さ: 2m以内	内容
	漏れランク: 2	エアバルブからの漏れ (電灯分電盤横)
ライン	資産番号	設備No.

ベイNo.	高さ: 2m以内	内容
	漏れランク: 1	エアリミットスイッチ部
ライン	資産番号	設備No.
キャリア組立		完成架台用シュート

